

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08955929
<b>Kreis</b>	Erzgebirgskreis
<b>Gemeinde</b>	Marienberg, Stadt
<b>Anschrift</b>	Markt 14
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Marienberg * 115/1; 115/2
<b>Bauwerksname</b>	Bergamt (ehem.)

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus in Ecklage und in geschlossener Bebauung und Mauer im Hof; mit Laden, stattlicher Putzbau mit reichem Sitznischenportal der Renaissance-Zeit, Teil des Marktensembles, ortshistorisch und baugeschichtlich von Bedeutung, seit 2019 zugehörig zur Kernzone des UNESCO-Welterbes »Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří«

### Denkmaltext

Wohnhaus in Ecklage und in geschlossener Bebauung, errichtet auf einer der Hofstätten, die sich Stadtgründer Herzog Heinrich vorbehalten hatte. Der zweigeschossige verputzte Massivbau mit flachem Walmdach ist baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und, durch seine Ecklage und als Bestandteil des Marktensembles, auch städtebaulich von Bedeutung. Das ehemalige Bergamt weist ein bedeutendes porphyernes Sitznischenportal mit sechs fein gearbeiteten Porträtmedaillons auf, das im Schlussstein "SH 1539" bezeichnet und über dem Gesims durch ein akanthusumranktes Initialschild "SH 1720" gestaltet ist. Die Türflügel scheinen original zu sein. Von der alten Bausubstanz sind auch ein Kreuzgratgewölbe im EG und eine Holzbalkendecke erhalten, die Wände im EG sind stark. Die genuteten Ecklisenen der Fassde, das Wand-Öffnungs-Verhältnis im OG sowie die z.T. passagenartige Ladenzone im EG sind Zutaten neuerer Zeit, ebenso die Dachhäuschen. Im Hof ist eine hohe alte Bruchsteinmauer erhalten, die Auskunft gibt über die historische Parzellenstruktur.

LfD/2015

**Datierung** bez. 1539, später überformt (Wohnhaus); bez. 1720 (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>LXV/94/4A</b>
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Bechter, Barbara
Beschreibung	Wohnhaus in Ecklage und in geschlossener Bebauung



<b>Fotonummer</b>	<b>DF 426 727</b>
Aufnahmejahr	1992
Fotograf	Petrik, Ivo
Beschreibung	Wohnhaus in Ecklage und in geschlossener Bebauung




<b>Fotonummer</b>	<b>LXV/94/5A</b>
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Bechter, Barbara
Beschreibung	Portal



<b>Fotonummer</b>	<b>LXV/94/6A</b>
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Bechter, Barbara
Beschreibung	Mauer im Hof



**Fotonummer** DF 426 729  
**Aufnahmejahr** 1992  
**Fotograf** Petrik, Ivo  
**Beschreibung** Wohnhäuser in geschlossener Bebauung




**Fotonummer** F 08955929 A  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Ritter, Caroline  
**Beschreibung** Wohnhaus in Ecklage zur Annaberger Straße in geschlossener Bebauung



**Fotonummer** F 08955929 B  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Ritter, Caroline  
**Beschreibung** Wohnhaus, Detail Sitznischenportal

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

