

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 08956004  
**Kreis** Erzgebirgskreis  
**Gemeinde** Marienberg, Stadt  
**Anschrift** Kirchstraße 7  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Marienberg \* 249/1

**Kurzcharakteristik**

Wohnhaus in offener Bebauung; Obergeschoss Fachwerk, direkt neben der Kirche gelegen, einer der wenigen Fachwerkbauten des Ortes, baugeschichtlich von Bedeutung

**Denkmaltext**

Wohnhaus in offener Bebauung, traufständig zur Kirchstraße direkt unterhalb der Chorpartie von St. Marien gelegen, von städtebaulicher und baugeschichtlicher Bedeutung. Das massive EG mit zentralem segmentbogigem Eingang, dessen Größe auf eine Funktion des Baues als Handwerkerhaus hinweisen könnte. Das OG mit zweiriegeligem Sichtfachwerk, entstanden nach Brand 1819, diese Holzkonstruktion ist in Marienberg selten; Fachwerk unversehrt, d.h. mit intaktem Wand-Öffnungs-Verhältnis, Winterfenster; Satteldach, zur Kirche hin gewalmt, ohne Ausbauten und mit Schieferdeckung; Giebel verbrettert. Guter baulicher Zustand.

LfD/2015

**Datierung** 18. Jh., mit älterem Kern (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




**Fotonummer** **F 08956004 A**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Dyck, Konstanze  
**Beschreibung** Wohnhaus in offener Bebauung



**Fotonummer** **F 08956004 B**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Dyck, Konstanze  
**Beschreibung** Wohnhaus in offener Bebauung

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

