

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08956053
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Marienberg, Stadt
Anschrift	Äußere Annaberger Straße 9
Gem. * Fl-stck. * Flur	Marienberg * 878/3
Bauwerksname	Gaswerk Marienberg (ehem.)

Kurzcharakteristik

Wohn- oder Verwaltungsgebäude eines ehemaligen Gaswerkes; einer der letzten an das ehemalige Gaswerk erinnernden Bauten, von baugeschichtlichem ortsgeschichtlichem Wert

Denkmaltext

Wohn- bzw. Verwaltungsgebäude des ehemaligen Gaswerkes von 1874, mit einigen Umbauten, die bereits 1880 erfolgten; letzter an das Gaswerk erinnernder Bau von baugeschichtlichem ortsgeschichtlichem Wert, der durch seine Position auch an die geografische Lage des ehemaligen Industriekomplexes erinnert. Zweigeschossiger Putzbau mit überstehendem Krüppelwalmdach (Schieferdeckung); Wandgliederungen (Gesimse, Gewände, Eckbetonung) durch roten Backstein, damit einer zeittypischen typischen Technik- und Sozialbauikonografie folgend. Aufschluss- und umfangreiches Aktenmaterial zur technischen Ausstattung des Gaswerks im Kreisarchiv.

LfD/2015

Datierung 1874 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LXV/97/31
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Bechter, Barbara
Beschreibung	Wohn- oder Verwaltungsgebäude eines ehemaligen Gaswerkes



Fotonummer	F 08956053 A
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung	Gaswerk, Wohn- oder Verwaltungsgebäude (Nr. 9, links) Nummer 5 - Streichung 2012 Nummer 7 - Abbruch 2010



Fotonummer	F 08956053 B
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung	Gaswerk, Wohn- oder Verwaltungsgebäude (Nr. 9, links) Nummer 5 - Streichung 2012 Nummer 7 - Abbruch 2010



Fotonummer	F 08956053 C
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung	Gaswerk, Wohn- oder Verwaltungsgebäude (Nr. 9, links) Nummer 5 - Streichung 2012 Nummer 7 - Abbruch 2010



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08956053 D
2014
Dyck, Konstanze
Gebäudekomplex eines ehemaligen Gaswerkes
Streichung vor 2012



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08956053 E
2014
Dyck, Konstanze
Wohn- oder Verwaltungsgebäude eines ehemaligen Gaswerkes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXV/97/32
1998
Bechter, Barbara
Ehemaliges Gaswerk, Nummer 5 (rechts) Streichung
2012
Nummer 7 (links) Abbruch 2010



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXV/97/33
1998
Bechter, Barbara
Ehemaliges Gaswerk, Nummer 5 - Streichung 2012
Nummer 7 (Mitte) Abbruch 2010



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXV/98/2
1998
Bechter/Lukas
Ehemaliges Gaswerk, Nummer 5 (rechts) Streichung
2012
Nummer 7 (links im Hintergrund) Abbruch 2010

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

