

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08956053
<b>Kreis</b>	Erzgebirgskreis
<b>Gemeinde</b>	Marienberg, Stadt
<b>Anschrift</b>	Äußere Annaberger Straße 9
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Marienberg * 878/3
<b>Bauwerksname</b>	Gaswerk Marienberg (ehem.)

### Kurzcharakteristik

Wohn- oder Verwaltungsgebäude eines ehemaligen Gaswerkes; einer der letzten an das ehemalige Gaswerk erinnernden Bauten, von baugeschichtlichem ortsgeschichtlichem Wert

### Denkmaltext

Wohn- bzw. Verwaltungsgebäude des ehemaligen Gaswerkes von 1874, mit einigen Umbauten, die bereits 1880 erfolgten; letzter an das Gaswerk erinnernder Bau von baugeschichtlichem ortsgeschichtlichem Wert, der durch seine Position auch an die geografische Lage des ehemaligen Industriekomplexes erinnert. Zweigeschossiger Putzbau mit überstehendem Krüppelwalmdach (Schieferdeckung); Wandgliederungen (Gesimse, Gewände, Eckbetonung) durch roten Backstein, damit einer zeittypischen typischen Technik- und Sozialbauikonografie folgend. Aufschluss- und umfangreiches Aktenmaterial zur technischen Ausstattung des Gaswerks im Kreisarchiv.

LfD/2015

**Datierung** 1874 (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>LXV/97/31</b>
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Bechter, Barbara
Beschreibung	Wohn- oder Verwaltungsgebäude eines ehemaligen Gaswerkes



<b>Fotonummer</b>	<b>F 08956053 A</b>
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung	Gaswerk, Wohn- oder Verwaltungsgebäude (Nr. 9, links) Nummer 5 - Streichung 2012 Nummer 7 - Abbruch 2010



<b>Fotonummer</b>	<b>F 08956053 B</b>
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung	Gaswerk, Wohn- oder Verwaltungsgebäude (Nr. 9, links) Nummer 5 - Streichung 2012 Nummer 7 - Abbruch 2010



<b>Fotonummer</b>	<b>F 08956053 C</b>
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung	Gaswerk, Wohn- oder Verwaltungsgebäude (Nr. 9, links) Nummer 5 - Streichung 2012 Nummer 7 - Abbruch 2010



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08956053 D**  
2014  
Dyck, Konstanze  
Gebäudekomplex eines ehemaligen Gaswerkes  
Streichung vor 2012



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08956053 E**  
2014  
Dyck, Konstanze  
Wohn- oder Verwaltungsgebäude eines ehemaligen Gaswerkes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXV/97/32**  
1998  
Bechter, Barbara  
Ehemaliges Gaswerk, Nummer 5 (rechts) Streichung  
2012  
Nummer 7 (links) Abbruch 2010



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXV/97/33**  
1998  
Bechter, Barbara  
Ehemaliges Gaswerk, Nummer 5 - Streichung 2012  
Nummer 7 (Mitte) Abbruch 2010



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXV/98/2**  
1998  
Bechter/Lukas  
Ehemaliges Gaswerk, Nummer 5 (rechts) Streichung  
2012  
Nummer 7 (links im Hintergrund) Abbruch 2010

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

