

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08956472
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Drebach
Anschrift Grießbacher Hauptstraße 2
Gem. * Fl-stck. * Flur Grießbach * 70/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torbogen eines Vierseithofes; Teil der alten Dorfstruktur, überwiegend Fachwerkbauten, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh., Kern wohl älter (Wohnstallhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (Scheune); bez. 1892 (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXVIII/2/13
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 458 047
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes, Straßenansicht



Fotonummer DF 458 046
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes, Giebelansicht



Fotonummer DF 458 049
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Hofdurchfahrt eines Vierseithofes



Fotonummer F 08956472 A
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes



Fotonummer F 08956472 B
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Wohnstallhaus und Torbogen eines Vierseithofes




Fotonummer F 08956472 C
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Torbogen und Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08956472 D
2015
Nitzsche, Mathis
Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

