Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08956472

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Drebach

Anschrift Grießbacher Hauptstraße 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Grießbach * 70/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torbogen eines Vierseithofes; Teil der alten Dorfstruktur, überwiegend Fachwerkbauten, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh., Kern wohl älter (Wohnstallhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (Scheune); bez. 1892 (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXVIII/2/13**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 458 047**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes, Straßenansicht



Fotonummer **DF 458 046**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes, Giebelansicht



Fotonummer **DF 458 049**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Hofdurchfahrt eines Vierseithofes



Fotonummer **F 08956472 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes



Fotonummer **F 08956472 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Wohnstallhaus und Torbogen eines Vierseithofes




Fotonummer **F 08956472 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Torbogen und Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer	**F 08956472 D**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.