

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08957086
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Schönheide
Anschrift	Wilzschhaus 3
Gem. * Fl-stck. * Flur	Schönheide * 2819/12
Bauwerksname	Eisenbahnstrecke Chemnitz–Aue–Adorf, Abschnitt Schönheide–Muldenberg (Sachgesamtheit); Bahnhof Schönheide-Süd; Bahnhof Wilzschhaus (ehem.)

Kurzcharakteristik

Datierung	1892-1893 (Empfangsgebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXI/33/2
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Krohm, Christoph/Liebsch, T.
Beschreibung Bahnhofsgebäude



Fotonummer LXXXI/33/3
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Krohm, Christoph
Beschreibung Bahnhofsgebäude



Fotonummer LXXXI/33/4
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Krohm, Christoph/Liebsch, T.
Beschreibung Güterschuppen



Fotonummer LXXXI/33/5
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Krohm, Christoph/Liebsch, T.
Beschreibung Draisinen-Schuppen



Fotonummer LXXXI/33/6
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Krohm, Christoph/Liebsch, T.
Beschreibung Bahnhofsgebäude, Güterschuppen und Draisinen-Schuppen, Gesamtansicht



Fotonummer F 08957086 A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Bahnhofsgebäude



Fotonummer F 08957086 C
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bahnhofsgebäude und Nebengebäude, Ansicht von der Straße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08957086 D
2015
Machold, Bärbel
Bahnhofsgebäude, Gleisseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08957086 E
2015
Machold, Bärbel
Bahnhofsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08957086 F
2015
Machold, Bärbel
Bahnhofsgebäude und Güterschuppen (im Hintergrund)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08957086 G
2015
Machold, Bärbel
Güterschuppen und Bahnhofsgebäude (im Hintergrund)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08957086 H
2015
Machold, Bärbel
Güterschuppen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08957086 I
2015
Machold, Bärbel
Südliches Nebengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08957086 J
2015
Machold, Bärbel
Südliches Nebengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08957086 K
2015
Machold, Bärbel
Draisinen-Schuppen und Signalanlagen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/14
Unbekannt
Güterschuppen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/15
Unbekannt
Güterschuppen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/16

Unbekannt
Empfangsgebäude, Giebel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/17

Unbekannt
Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/18

Unbekannt
Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/19

Unbekannt
Nebengebäude




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/20

Unbekannt
Nebengebäude, Empfangsgebäude und Güterschuppen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

