

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08957086
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Schönheide
Anschrift	Wilzschhaus 3
Gem. * Fl-stck. * Flur	Schönheide * 2819/12
Bauwerksname	Eisenbahnstrecke Chemnitz–Aue–Adorf, Abschnitt Schönheide–Muldenberg (Sachgesamtheit); Bahnhof Schönheide-Süd; Bahnhof Wilzschhaus (ehem.)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Eisenbahnstrecke Chemnitz–Aue–Adorf, Abschnitt Schönheide–Muldenberg, Teilabschnitt Schönheide, OT Wilzschhaus: Bahnhofsgebäude, Nebengebäude, Güterschuppen und Draisinen-Schuppen (siehe auch Sachgesamtheitsliste, OT Wilzschhaus - Obj. 08959218); Eröffnung der Strecke 1875, im Zusammenhang mit dem Bau der Schmalspurbahn Wilkau-Haßlau - Schönheide/Wilzschhaus 1892/93 neues Empfangsgebäude errichtet, von orts- und verkehrsgeschichtlicher Bedeutung

Datierung 1892-1893 (Empfangsgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXI/33/2
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Krohm, Christoph/Liebsch, T.
Beschreibung Bahnhofsgebäude



Fotonummer LXXXI/33/3
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Krohm, Christoph
Beschreibung Bahnhofsgebäude



Fotonummer LXXXI/33/4
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Krohm, Christoph/Liebsch, T.
Beschreibung Güterschuppen



Fotonummer LXXXI/33/5
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Krohm, Christoph/Liebsch, T.
Beschreibung Draisinen-Schuppen



Fotonummer LXXXI/33/6
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Krohm, Christoph/Liebsch, T.
Beschreibung Bahnhofsgebäude, Güterschuppen und Draisinen-Schuppen, Gesamtansicht



Fotonummer F 08957086 A
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Bahnhofsgebäude



Fotonummer H 08957086 B
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Bahnhofsgebäude



Fotonummer F 08957086 C
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bahnhofsgebäude und Nebengebäude, Ansicht von der Straße



Fotonummer F 08957086 D
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bahnhofsgebäude, Gleisseite



Fotonummer F 08957086 E
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bahnhofsgebäude



Fotonummer F 08957086 F
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bahnhofsgebäude und Güterschuppen (im Hintergrund)



Fotonummer F 08957086 G
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Güterschuppen und Bahnhofsgebäude (im Hintergrund)



Fotonummer F 08957086 H
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Güterschuppen



Fotonummer F 08957086 I
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südliches Nebengebäude



Fotonummer F 08957086 J
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südliches Nebengebäude



Fotonummer F 08957086 K
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Draisinen-Schuppen und Signalanlagen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/14

Unbekannt
Güterschuppen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/15

Unbekannt
Güterschuppen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/16

Unbekannt
Empfangsgebäude, Giebel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/17

Unbekannt
Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/18

Unbekannt
Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/19

Unbekannt
Nebengebäude




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXV/51/20

Unbekannt
Nebengebäude, Empfangsgebäude und Güterschuppen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

