Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08957157
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Stützengrün
Anschrift	Auerbacher Straße 42
Gem. * Fl-stck. * Flur	Stützengrün * 11/4

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, angebautes Seitengebäude und rückwärtiger Schuppenanbau eines Bauernhofes; Obergeschoss Fachwerk verbrettert, Teil der alten Ortsstruktur, ortsbildprägend und baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Bauernhaus, Kern vermutlich 17.Jh., für das Mitteldeutsche Wohnstallhaus typische EG-Dreiteilung in Wohnteil, Flur und Stall/-Wirtschaftsteil, EG neben starkem Feldsteinmauerwerk auch noch eine hölzerne Balkenwand auf der Eingangsseite (Reste einer Blockstube), das Gebäude vermutlich ursprünglich ein Umgebindehaus; das Natursteinportal zeigt spätbarocke Verzierungen sowie einen Anker mit Initialien und die Jahreszahl 1786. Im Oberstock eine noch fast vollständig erhaltenes Fachwerk, darüber Verbretterung; der dreifach stehende Stuhl des mit kleinen Walmen versehenen Daches zeigt alte Holzverbindungen wie Verblattungen; baugeschichtliche Bedeutung, hoher Dokumentationswert, Alterswert. Späterer Anbau ebenfalls in "Volksbauweise".

LfD/2012

Datierung	bez. 1786 (Bauernhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXXI/34/8**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Liebsch, Thomas/Krohm, Christoph
Beschreibung	Wohnhaus mit rückwärtigem Schuppenanbau eines Bauernhofes



Fotonummer	**F 08957157 A**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnhaus, Eingangsseite



Fotonummer	**F 08957157 C**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnhaus, Hauseingang



Fotonummer	**F 08957157 C**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnhaus, südwestlicher Giebel, und rückseitiger Schuppenanbau (rechts die Scheune gehört zu Nr. 44)



Fotonummer **F 08957157 D**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, nordöstlicher Giebel mit angebautem Seitengebäude



Fotonummer **LXXXI/34/4**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Liebsch, Thomas/Krohm, Christoph
Beschreibung Wohnhaus mit angebautem Seitengebäude eines Bauernhofes




Fotonummer **LXXXI/34/6**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Liebsch, Thomas/Krohm, Christoph
Beschreibung Wohnhaus mit angebautem Seitengebäude eines Bauernhofes



Fotonummer **LXXXI/34/5**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Liebsch, Thomas/Krohm, Christoph
Beschreibung Wohnhaus eines Bauernhofes, Eingangstür

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.