

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08957157
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Stützensgrün
Anschrift Auerbacher Straße 42
Gem. * Fl-stck. * Flur Stützensgrün * 11/4

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, angebautes Seitengebäude und rückwärtiger Schuppenanbau eines Bauernhofes; Obergeschoss Fachwerk verbrettert, Teil der alten Ortsstruktur, ortsbildprägend und baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Bauernhaus, Kern vermutlich 17.Jh., für das Mitteldeutsche Wohnstallhaus typische EG-Dreiteilung in Wohnteil, Flur und Stall/-Wirtschaftsteil, EG neben starkem Feldsteinmauerwerk auch noch eine hölzerne Balkenwand auf der Eingangsseite (Reste einer Blockstube), das Gebäude vermutlich ursprünglich ein Umgebäudehaus; das Natursteinportal zeigt spätbarocke Verzierungen sowie einen Anker mit Initialien und die Jahreszahl 1786. Im Oberstock eine noch fast vollständig erhaltenes Fachwerk, darüber Verbretterung; der dreifach stehende Stuhl des mit kleinen Walmen versehenen Daches zeigt alte Holzverbindungen wie Verblattungen; baugeschichtliche Bedeutung, hoher Dokumentationswert, Alterswert. Späterer Anbau ebenfalls in "Volksbauweise".

LfD/2012

Datierung bez. 1786 (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXI/34/8
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Liebsch, Thomas/Kroh, Christoph
Beschreibung Wohnhaus mit rückwärtigem Schuppenanbau eines Bauernhofes



Fotonummer F 08957157 A
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, Eingangsseite



Fotonummer F 08957157 C
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, Hauseingang



Fotonummer F 08957157 C
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, südwestlicher Giebel, und rückseitiger Schuppenanbau (rechts die Scheune gehört zu Nr. 44)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08957157 D
2015
Machold, Bärbel
Wohnhaus, nordöstlicher Giebel mit angebautem
Seitengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/34/4
1999
Liebsch, Thomas/Kroh, Christoph
Wohnhaus mit angebautem Seitengebäude eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


LXXXI/34/6
1999
Liebsch, Thomas/Kroh, Christoph
Wohnhaus mit angebautem Seitengebäude eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/34/5
1999
Liebsch, Thomas/Kroh, Christoph
Wohnhaus eines Bauernhofes, Eingangstür

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

