

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08957322
<b>Kreis</b>	Erzgebirgskreis
<b>Gemeinde</b>	Aue, Stadt
<b>Anschrift</b>	Bahnhofstraße 16
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Aue * 64; 1344
<b>Bauwerksname</b>	Weberei Samuel Wolle (ehem.)

**Kurzcharakteristik**

Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt und zwei Fabrikgebäude (ohne turmartigen Anbau); Wohn- und Geschäftshaus großbürgerliches Bauwerk von repräsentativer Gestaltung mit lokalhistorischer, ortsbildprägender und baukünstlerischer Bedeutung, Fabrikgebäude von technikgeschichtlicher, ortsgeschichtlicher und baugeschichtlicher Bedeutung

**Denkmaltext**

Baumwollweberei, 1882 vom Berliner Unternehmer Samuel Wolle gegründet (seit 1915 alleiniger Besitzer Curt Bauer, zur DDR-Zeit VEB Damastweberei Aue); Wohnhaus von 1898 mit Neorenaissanceeinflüssen: dreigeschossiger Massivbau mit Sandsteinfassade zur Bahnhofstraße, Seiten und Rückfassade mit weiß glasierten Klinkern verkleidet, Hauptfassade erhöhter Sockel mit Souterrainfenstern, EG-Fenster segmentbogenförmig, die OG mit ädikulagerahmten Fenstern, Seitenrisalit mit verbrochenem Erker auf Konsolen im 1. OG, auf der Rückseite Treppenturm und eiserner Balkon mit Überdachung, im Treppenhaus reiche Farbverglasung (ein Fenster in Fassade umgesetzt), Stuckdecken in Neobarock und -rokoko, Mansarddach mit glasierter Falzziegeldeckung, Lukarnen aus getriebenem Zinkblech und dekoratives Firstgitter; seitlich anschließende, mit verglastem Wintergarten überbaute Toreinfahrt. Im Hof Fabrikgebäude: eleganter viergeschossiger gelber Klinkerbau mit großen Segmentbogenfenstern im 1. OG, Kolossalpilaster, überhöhter Anbau mit schlitzzartigen, schmalen Fenstern, Stirnseiten mit Segmentgiebeln abgeschlossen, darunter großes Thermenfenster; auf der anderen Flussseite weiteres Produktionsgebäude, ebenfalls um 1905, mit hohem segmentbogigem Giebelabschluss, drei große, original erhaltene Rundbogenfenster, Segmentbogendach mit langgezogenem zeltförmigem Oberlicht; beide Gebäude durch Zahnschnittfriese und kleinteilige Fenstersprossungen optisch veredelt. Anlage von baugeschichtlicher, z.T. baukünstlerischer Bedeutung, außerdem technikgeschichtliche, lokalgeschichtliche und bildprägende Bedeutung.

LfD/2014

**Datierung** 1898 (Wohn- und Geschäftshaus); 1900 (Fabrikgebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>LXXXI/67/8</b>
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Kroh, Christoph/Liebsch, T.
Beschreibung	Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt



<b>Fotonummer</b>	<b>LXXXI/67/9</b>
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Kroh, Christoph/Liebsch, T.
Beschreibung	Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt



<b>Fotonummer</b>	<b>LXXXI/68 25</b>
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Kroh, Christoph/Liebsch, T.
Beschreibung	Fabrikgebäude (ohne turmartigen Anbau)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXXI/67 13**  
2000  
Krohm, Christoph/Liebsch, T.  
Fabrikgebäude (ohne turmartigen Anbau)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXXI/67/10**  
2000  
Krohm, Christoph/Liebsch, T.  
Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXVII/63/34**  
  
Koch, Ditte  
Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt;  
Fassadendetail



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXVII/63/33**  
  
Koch, Ditte  
Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08957322 F**  
2013  
Hoppe, Hans Dirk  
Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt  
und zwei Fabrikgebäude (ohne turmartigen Anbau)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08957322 G**  
2013  
Hoppe, Hans Dirk  
Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt  
und zwei Fabrikgebäude (ohne turmartigen Anbau)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08957322 H**  
2013  
Hoppe, Hans Dirk  
Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt  
und zwei Fabrikgebäude (ohne turmartigen Anbau)




**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08957322 A**  
2013  
Hoppe, Hans Dirk  
Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08957322 B**  
2013  
Hoppe, Hans Dirk  
Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08957322 C**  
2013  
Hoppe, Hans Dirk  
Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08957322 D**  
2014  
Kemna, Claudia  
Fabrikgebäude jenseits des Schwarzwassers



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 08957322 E**  
1994  
Uhlig, Rainer  
Wohn- und Geschäftshaus mit seitlich überbauter Tordurchfahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08957322 F**  
1994  
Uhlig, Rainer  
Fabrikgebäude

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

