Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08958026
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Schneeberg, Stadt
Anschrift	Neustädtler Straße 29
Gem. * Fl-stck. * Flur	Neustädtel * 264/7
Bauwerksname	Bahnhof Schneeberg-Neustädtel; Eisenbahnstrecke Schlema unt Bf–Schneeberg; Schlematalbahn

Kurzcharakteristik

Empfangsgebäude und Bahnsteigpflasterung eines Bahnhofes; alte Ortslage Neustädtel, repräsentatives Gebäude mit ausgewogener Fassadengestaltung im Stil des Historismus an der Eisenbahnstrecke Schlema unt Bf–Schneeberg (6642; sä. SN; Schlematalbahn), mit baugeschichtlicher, ortshistorischer und verkehrshistorischer Relevanz, seit 2019 zugehörig zur Pufferzone des UNESCO-Welterbes »Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří«

Datierung	1860 (Empfangsgebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXXVI/8/34**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Krohm, Christoph
Beschreibung	Gusssäule im Innern



Fotonummer	**LXXXVI/8/35**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Krohm, Christoph
Beschreibung	Bahnhof



Fotonummer	**LXXXVI/8/36**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Krohm, Christoph
Beschreibung	Bahnhof



Fotonummer	**LXXXVI/9/1**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Krohm, Christoph
Beschreibung	GüterschuppenABBRUCH 2015



Fotonummer	**LXXXVI/9/2**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Krohm, Christoph
Beschreibung	Bahnhof



Fotonummer	**F 08958026 B**
Aufnahmejahr	2009
Fotograf	Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung	Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 08958026 Q**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 08958026 C**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 08958026 D**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Detail



Fotonummer **F 08958026 E**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Detail



Fotonummer **F 08958026 F**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Detail



Fotonummer **F 08958026 G**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 08958026 H**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 08958026 I**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude




Fotonummer **F 08958026 J**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 08958026 K**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 08958026 L**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 08958026 M**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 08958026 N**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 08958026 O**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude; Detail



Fotonummer **F 08958026 P**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 08958026 R**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Empfangsgebäude eines Bahnhofes



Fotonummer **F 08958026 S**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Empfangsgebäude eines Bahnhofes




Fotonummer **F 08958026 T**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Empfangsgebäude eines Bahnhofes



Fotonummer **F 08958026 U**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Abgebrochener Güterschuppen eines BahnhofesABBRUCH 2015

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.