

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08958026
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Schneeberg, Stadt
Anschrift	Neustädtler Straße 29
Gem. * Fl-stck. * Flur	Neustädtel * 264/7
Bauwerksname	Bahnhof Schneeberg-Neustädtel; Eisenbahnstrecke Schlema unt Bf–Schneeberg; Schlematalbahn

Kurzcharakteristik

Empfangsgebäude und Bahnsteigpflasterung eines Bahnhofes; alte Ortslage Neustädtel, repräsentatives Gebäude mit ausgewogener Fassadengestaltung im Stil des Historismus an der Eisenbahnstrecke Schlema unt Bf–Schneeberg (6642; sä. SN; Schlematalbahn), mit baugeschichtlicher, ortshistorischer und verkehrshistorischer Relevanz, seit 2019 zugehörig zur Pufferzone des UNESCO-Welterbes »Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří«

Datierung 1860 (Empfangsgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXVII/8/34
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Krohm, Christoph
Beschreibung Guss säule im Innern



Fotonummer LXXXVII/8/35
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Krohm, Christoph
Beschreibung Bahnhof



Fotonummer LXXXVII/8/36
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Krohm, Christoph
Beschreibung Bahnhof



Fotonummer LXXXVII/9/1
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Krohm, Christoph
Beschreibung GüterschuppenABBRUCH 2015



Fotonummer LXXXVII/9/2
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Krohm, Christoph
Beschreibung Bahnhof



Fotonummer F 08958026 B
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 Q
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 C
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 D
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Detail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 E
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Detail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 F
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Detail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 G
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 H
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 I
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 J
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 K
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 L
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 M
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 N
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 O
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Empfangsgebäude; Detail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 P
2009
Hübner, Ulrich; Grötzsch
Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 R
2015
Nitzsche, Mathis
Empfangsgebäude eines Bahnhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 S
2015
Nitzsche, Mathis
Empfangsgebäude eines Bahnhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08958026 T
2015
Nitzsche, Mathis
Empfangsgebäude eines Bahnhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958026 U
2015
Nitzsche, Mathis
Abgebrochener Güterschuppen eines Bahnhofes
2015

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

