

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08958071
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Schneeberg, Stadt
Anschrift	Grüner Platz -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Griesbach * 90
Bauwerksname	Dorfkirche Griesbach St. Georg und St. Martin

Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung, Kirchhof mit Einfriedung; alte Ortslage Griesbach, maßgebliche Zeugnisse der historischen Dorfstruktur Griesbachs, mit baukünstlerischer sowie bauhistorischer und ortsgeschichtlicher Qualität

Datierung 1. Hälfte 13. Jh. (Kirche); 1839 (Empore); spätes 15. Jh. (Altar); bez. 1666 (Kanzel); bez. 1830 (Zinnschale)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXVII/15/25
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Krohm, Christoph
Beschreibung Kirche



Fotonummer F 08958071 A
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Kirche



Fotonummer F 08958071 C
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Eingang Kirchhof von Norden



Fotonummer F 08958071 D
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Eingang Kirchhof von Süden



Fotonummer F 08958071 E
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wassertrog auf der Nordseite



Fotonummer F 08958071 F
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wassertrog auf der Südseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958071 G
2021
Gühne, Dorit
Kirchhof auf der Südseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958071 H
2021
Gühne, Dorit
Kirchhof auf der Südseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958071 I
2021
Gühne, Dorit
Kirchhof auf der Südseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958071 J
2021
Gühne, Dorit
Detail Fenster, Südseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08958071 K
2021
Gühne, Dorit
Bank, Südseite Kirchhof

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

