Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08958071
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Schneeberg, Stadt
Anschrift	Grüner Platz -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Griesbach * 90
Bauwerksname	Dorfkirche Griesbach St. Georg und St. Martin

Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung, Kirchhof mit Einfriedung; alte Ortslage Griesbach, maßgebliche Zeugnisse der historischen Dorfstruktur Griesbachs, mit baukünstlerischer sowie bauhistorischer und ortsgeschichtlicher Qualität

Datierung	1. Hälfte 13. Jh. (Kirche); 1839 (Empore); spätes 15. Jh. (Altar); bez. 1666 (Kanzel); bez. 1830 (Zinnschale)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXXVI/15/25**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Krohm, Christoph
Beschreibung	Kirche



Fotonummer	**F 08958071 A**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Kirche



Fotonummer	**F 08958071 C**
Aufnahmejahr	2021
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Eingang Kirchhof von Norden



Fotonummer	**F 08958071 D**
Aufnahmejahr	2021
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Eingang Kirchhof von Süden



Fotonummer	**F 08958071 E**
Aufnahmejahr	2021
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Wassertrog auf der Nordseite



Fotonummer	**F 08958071 F**
Aufnahmejahr	2021
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Wassertrog auf der Südseite



Fotonummer	**F 08958071 G**
Aufnahmejahr	2021
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Kirchhof auf der Südseite




Fotonummer	**F 08958071 H**
Aufnahmejahr	2021
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Kirchhof auf der Südseite



Fotonummer	**F 08958071 I**
Aufnahmejahr	2021
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Kirchhof auf der Südseite



Fotonummer	**F 08958071 J**
Aufnahmejahr	2021
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Detail Fenster, Südseite



Fotonummer	**F 08958071 K**
Aufnahmejahr	2021
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Bank, Südseite Kirchhof

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.