Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08958088
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Schneeberg, Stadt
Anschrift	Fundgrube Anna und Schindler 2; 3
Gem. * Fl-stck. * Flur	Neustädtel * 859/1; 861/2; 862/2; 864; 866/4; 866/5; 866/7; 866/8; 866/9; 868/2; 866/10; 866/11
Bauwerksname	Fundgrube Schindler; Fundgrube St. Anna samt Schindler und Unruhe (später); Schneeberger Revier (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Schneeberger Revier: ehemaliges Huthaus (ohne Anbau), ehemalige Bergschmiede, Halde mitsamt Haldenstützmauern sowie Fördermaschine (siehe auch Sachgesamtheitsliste – Obj. 09301518); alte Ortslage Neustädtel, von bergbaugeschichtlicher und ortshistorischer Bedeutung, große Halde zudem landschaftsbildprägend, Fördermaschine des Beustschachts singulär und technikgeschichtlich relevant, seit 2019 zugehörig zur Kernzone des UNESCO-Welterbes »Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří«

Datierung	um 1680, später überformt (Huthaus); um 1960 (Fördermaschine Beustschacht); 1713 (Bergschmiede)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXXVI/12/18**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Krohm, Christoph
Beschreibung	Huthaus der Fundgrube



Fotonummer	**LXXXVI/12/19**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Krohm, Christoph
Beschreibung	Huthaus der Fundgrube



Fotonummer	**F 08958088 A**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Wobbe, Corinna
Beschreibung	Halde mit Bergmannswohnhaus und Treibehaus (Neubauten – keine Denkmale), Blick nach Nordosten



Fotonummer	**F 08958088 B**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Wobbe, Corinna
Beschreibung	Huthaus, Blick von Nordwesten



Fotonummer	**F 08958088 C**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Wobbe, Corinna
Beschreibung	Huthaus, Blick von Südwesten



Fotonummer	**F 08958088 D**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Wobbe, Corinna
Beschreibung	Bergschmiede, Blick von Süden



Fotonummer	**F 08958088 E**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Wobbe, Corinna
Beschreibung	Bergschmiede (Scheune rechts kein Denkmal), Blick von Südwesten




Fotonummer	**F 08958088 F**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Wobbe, Corinna
Beschreibung	Verwaltungsgebäude der "Schachtverwaltung 10" (kein Denkmal), Blick von Westen



Fotonummer	**F 08958088 G**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Wobbe, Corinna
Beschreibung	Nebengebäude der "Schachtverwaltung 10" (kein Denkmal), Blick von Westen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.