

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08958117
<b>Kreis</b>	Erzgebirgskreis
<b>Gemeinde</b>	Schneeberg, Stadt
<b>Anschrift</b>	Fundgrube Sauschwart 1; 2
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Neustädtel * 890/2; 890/4; 890/7
<b>Bauwerksname</b>	Fundgrube Sauschwart; Schneeberger Revier (Sachgesamtheit)

**Kurzcharakteristik**

**Einzeldenkmale** der Sachgesamtheit Schneeberger Revier: Huthaus (Nr. 1), Steiger- und Zimmerhaus (Nr. 2), Kaue einschließlich Förderhaspel sowie Halde einschließlich Ringbahndamm und Haldenstützmauern (siehe auch Sachgesamtheitsliste – Obj. 09301518); alte Ortslage Neustädtel, wichtige landschaftsbildprägende Zeugnisse des Schneeberger Bergbaus, von bergbaugeschichtlicher, ortshistorischer und baugeschichtlicher Bedeutung

**Datierung** 1835 (Huthaus); um 1800 (Kaue); 1927 (Fördermaschine); 18. Jh. (Zimmerhaus); 1837 (Steiger- und Zimmerhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXXVII/11/34  
**Aufnahmejahr** 2000  
**Fotograf** Krohm, Christoph  
**Beschreibung** Kaue



**Fotonummer** LXXXVII/11/36  
**Aufnahmejahr** 2000  
**Fotograf** Krohm, Christoph  
**Beschreibung** Steiger- und Zimmerhaus



**Fotonummer** LXXXVII/12/1  
**Aufnahmejahr** 2000  
**Fotograf** Krohm, Christoph  
**Beschreibung** Huthaus



**Fotonummer** LXXXVII/12/2  
**Aufnahmejahr** 2000  
**Fotograf** Krohm, Christoph  
**Beschreibung** Huthaus



**Fotonummer** LXXXVII/12/3  
**Aufnahmejahr** 2000  
**Fotograf** Krohm, Christoph  
**Beschreibung** Steiger- und Zimmerhaus, dahinter Kaue



**Fotonummer** F 08958117 A  
**Aufnahmejahr** 2015  
**Fotograf** Wobbe, Corinna  
**Beschreibung** Huthaus mit Haldenstützmauern links, Ansicht von Südwesten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08958117 B**  
2015  
Wobbe, Corinna  
Huthaus, südwestliche Traufseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08958117 C**  
2015  
Wobbe, Corinna  
Steiger- und Zimmerhaus, Ansicht von Westen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08958117 D**  
2015  
Wobbe, Corinna  
Steiger- und Zimmerhaus, Ansicht von Süden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08958117 E**  
2015  
Wobbe, Corinna  
Kaue, Ansicht von Westen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08958117 F**  
2015  
Wobbe, Corinna  
Kaue, Huthaus im Hintergrund, rechts das Steiger- und Zimmerhaus, Blick von Süden

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

