

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08959279
Kreis Zwickau
Gemeinde Kirchberg, Stadt
Anschrift Alte Kirchberger Straße 11
Gem. * Fl-stck. * Flur Cunersdorf * 116/8

Kurzcharakteristik

Vierseithof mit Wohnstallhaus, Auszugshaus und Seitengebäuden, sowie Toreinfahrt, Bauerngarten und Granit-Wassertrog; besterhaltene, eindrucksvolle Hofanlage, malerisch im Landschaftsraum wirkend, wissenschaftlich-dokumentarische Bedeutung, besonders das 1809 bezeichnete Wohnstallhaus (Fachwerkbau mit Korbbogenportal), Bedeutung für Ortsbild und Kulturlandschaft, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1809 (Wohnstallhaus); Ende 19. Jh. (Scheune); bez. 1796 (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 08959279 B
Aufnahmejahr	2010
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Wohnstallhaus und Toreinfahrt eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

