

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08959279  
**Kreis** Zwickau  
**Gemeinde** Kirchberg, Stadt  
**Anschrift** Alte Kirchberger Straße 11  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Cunersdorf \* 116/8

### Kurzcharakteristik

Vierseithof mit Wohnstallhaus, Auszugshaus und Seitengebäuden, sowie Toreinfahrt, Bauerngarten und Granit-Wassertrog; besterhaltene, eindrucksvolle Hofanlage, malerisch im Landschaftsraum wirkend, wissenschaftlich-dokumentarische Bedeutung, besonders das 1809 bezeichnete Wohnstallhaus (Fachwerkbau mit Korbbogenportal), Bedeutung für Ortsbild und Kulturlandschaft, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** bez. 1809 (Wohnstallhaus); Ende 19. Jh. (Scheune); bez. 1796 (Toreinfahrt)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 08959279 B</b>
Aufnahmejahr	2010
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Wohnstallhaus und Toreinfahrt eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

