

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08960050
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Erlau
Anschrift	Mühlental 1; 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Sachsendorf * 84a; 84
Bauwerksname	Singermühle

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus (Nr. 1), Wohnhaus (Nr. 2), Scheune und Seitengebäude eines Mühlenanwesens; regionaltypischer Vierseithof, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Mitte 19. Jh. (Wohnhaus); um 1890 (Wohnstallhaus); um 1890 (Seitengebäude); um 1890 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 08960050 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus (links, Nr. 2), ehemalige Stallscheune und Wohnstallhaus (Nr. 1) des Vierseithofes



Fotonummer **F 08960050 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus, Wohnhaus, Scheune und ehemalige Stallscheune des Vierseithofes, Gesamtansicht mit Zufahrt



Fotonummer **F 08960050 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Feldseite der ehemaligen Stallscheune des Vierseithofes



Fotonummer **F 08960050 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite der ehemaligen Stallscheune




Fotonummer **F 08960050 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite der Scheune



Fotonummer **F 08960050 F**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus, Wohnhaus, Scheune und ehemalige Stallscheune eines Vierseithofes, Hofansicht mit Bach von Nordwesten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

