

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08960317  
**Kreis** Görlitz  
**Gemeinde** Lawalde  
**Anschrift** Am Dorfbach 1  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Lawalde \* 73; 72  
**Bauwerksname** Mittelmühle

### Kurzcharakteristik

Radkammer und Reste des Zulaufs einer Mühle; ortsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 2. Hälfte 19. Jh. (Radkammer einer Mühle)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>CXXVII/16/10</b>
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Kube, Ricarda
Beschreibung	Radkammer und Reste des Zulaufs einer Mühle

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

