Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08960317
Kreis	Görlitz
Gemeinde	Lawalde
Anschrift	Am Dorfbach 1
Gem. * Fl-stck. * Flur	Lawalde * 73; 72
Bauwerksname	Mittelmühle

Kurzcharakteristik


Radkammer und Reste des Zulaufs einer Mühle; ortsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	2. Hälfte 19. Jh. (Radkammer einer Mühle)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**CXXVI/16/10**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Kube, Ricarda
Beschreibung	Radkammer und Reste des Zulaufs einer Mühle

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.