

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 08960697  
**Kreis** Görlitz  
**Gemeinde** Kottmar  
**Anschrift** Am Krumbach 11  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Niederrottenhain \* 11

**Kurzcharakteristik**

Wohnstallhaus; baugeschichtlich von Bedeutung, Obergeschoss Fachwerk verbrettert, einfaches Beispiel regionaltypischer Holzkonstruktion, weitgehend ursprüngliches Aussehen

**Denkmaltext**

Traufständiges, zweigeschossiges Wohnstallhaus in offener Bebauung mit südlich angesetztem Wohnerweiterungsteil und Satteldach aus der Mitte des 19. Jahrhundert. Rückwärtig anschließend niedriges Waschhaus mit Pultdach. Erdgeschoss massiv, Fachwerkobergeschoss verbrettert (mit Deckleisten). Eingang durch vierstufige Granittreppe erhöht, Granittürstock mit Fase, Vordach nachträglich angebracht. Fenster ausgenommen der Anbauten original mit Sprossung (4-teilig), im Erdgeschoss mit Wintervorsatzfenstern. Im Obergeschoss zweiflüglige Doppelfenster mit zeittypischer Holzrahmung und kleinen Dreiecksgiebeln. Giebel des Kernhauses neu einfarbig verschiefert mit Rundbogenfenster. Im Stallbereich großes, zweiflügliges Tor und kleine Stallfenster erhalten. Eingangstür und Tür des Anbaus nicht original. Garteneinfriedung regionaltypisch mit Granitsäulen und Lattenzaun.

Als Beispiel der Oberrottenhainer Auenbebauung und aufgrund diverser erhaltener Details von baugeschichtlicher Bedeutung.

**Datierung** 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)


**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer**  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung

**LVIII/82/17**

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

