Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08960697

Kreis Görlitz

Gemeinde Kottmar

Anschrift Am Krummbach 11

Gem. * Fl-stck. * Flur Niederottenhain * 11

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus; baugeschichtlich von Bedeutung, Obergeschoss Fachwerk verbrettert, einfaches Beispiel regionaltypischer Holzkonstruktion, weitgehend ursprüngliches Aussehen

Denkmaltext

Traufständiges, zweigeschossiges Wohnstallhaus in offener Bebauung mit südlich angesetztem Wohnerweiterungsteil und Satteldach aus der Mitte des 19. Jahrhundert. Rückwärtig anschließend niedriges Waschhaus mit Pultdach. Erdgeschoss massiv, Fachwerkobergeschoss verbrettert (mit Deckleisten). Eingang durch vierstufige Granittreppe erhöht, Granittürstock mit Fase, Vordach nachträglich angebracht. Fenster ausgenommen der Anbauten original mit Sprossung (4-teilig), im Erdgeschoss mit Wintervorsatzfenstern. Im Obergeschoss zweiflüglige Doppelfenster mit zeittypischer Holzrahmung und kleinen Dreiecksgiebeln. Giebel des Kernhauses neu einfarbig verschiefert mit Rundbogenfenster. Im Stallbereich großes, zweiflügliges Tor und kleine Stallfenster erhalten. Eingangstür und Tür des Anbaus nicht original. Garteneinfriedung regionaltypisch mit Granitsäulen und Lattenzaun.

Als Beispiel der Oberottenhainer Auenbebauung und aufgrund diverser erhaltener Details von baugeschichtlicher Bedeutung.


Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LVIII/82/17**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.