

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08960698
Kreis Görlitz
Gemeinde Kottmar
Anschrift Am Krumbach 13
Gem. * Fl-stck. * Flur Niederrottenhain * 17

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus (Umgebände); baugeschichtlich von Bedeutung, Obergeschoss Fachwerk, Umgebände mit profilierten Säulen, trotz Umbauten bemerkenswert, da (zusammen mit Hauptstraße 21) einziges erhaltenes Umgebändehaus im Ort

Denkmaltext

Giebelständiges, zweigeschossiges Wohnstallhaus in Hofbebauung mit Satteldach aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Im Erdgeschoss giebelseitig unverschalt, quadratisches, dreijochige Blockstube mit profilierten Säulen, in Brauntönen gefasst. Im Obergeschoss verbrettertes Fachwerk mit Deckleisten, der Giebel ist komplett verschiefert. Ehemaliger Stallteil durchgängig massiv, für Wohnnutzung wurden breitgelagerte Fenster in Erd- und Obergeschoss eingebrochen (wohl 1970er Jahre). Sonstige Fenstergrößen original, aber neue Einflügel Fenster mit Mittelsprosse eingebaut, in der Blockstube zusätzliche Veränderung durch Jalousiekästen. Haustür nicht original, Türgewände durch Überputzung nicht sichtbar. Satteldach mit neuer Dachpfannendeckung, mittig oberhalb der Traufe stehende Satteldachgaube mit Holztür und zwei befensterten Taubenöffnungen. Rückwärtig einstöckiger Anbau mit Terrasse und DDR-Geländer. Garteneinfriedung regionaltypisch mit Granitsäulen und Lattenzaun. Auf dem ungepflasterten Hof befinden sich außerdem ein zweistöckiges (Pferde-)Stallgebäude aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowie ein flacher, massiver Garagenbau.

Das Gebäude war bereits 1982 Teil der Denkmalliste der DDR. Seine bauhistorische Bedeutung ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass es sich um eines von nur zwei erhaltenen Umgebändehäusern des Ortes handelt. Trotz einiger Eingriffe durch Sanierungen repräsentiert es die regionaltypische Bauweise. Die reiche Gestaltung der Umgebändesäulen ist zeittypisch und zeugt von hoher handwerklicher Qualität.


Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LVIII/82/18
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

