

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08960794  
**Kreis** Görlitz  
**Gemeinde** Herrnhut, Stadt  
**Anschrift** Südstraße 14  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Berthelsdorf \* 600

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus (Umgebäude) und Nebengebäude (Holzkonstruktion); Wohnhaus Obergeschoss Fachwerk, Nebengebäude Krüppelwalmdach, Bau holzverschlagen, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

### Denkmaltext

Umgebäude links 2/2 Joche, Blockstube und Ständer verbrettert, Stallteil umgebaut, OG und Giebel Fachwerk verbrettert, Fenster weitgehend in Originalgröße, Krüppelwalmdach mit Biberschwanzdeckung und zwei Fledermausgaupen

**Datierung** 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)


**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LVIII/85/10**

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

