

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08961045
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Penig, Stadt
Anschrift	Tauschaer Straße 90
Gem. * Fl-stck. * Flur	Tauscha * 83/7

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude (mit Durchfahrt) und Scheune eines Vierseithofes; Wohnstallhaus und Seitengebäude in regionaltypischer Fachwerkbauweise, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1800 (Wohnstallhaus); bez. 1802 (Seitengebäude); 2. Hälfte 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 08961045 A**
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof: Hofansicht mit nördlichem Durchfahrtgebäude im Vordergrund



Fotonummer **F 08961045 B**
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof: Durchfahrtgebäude



Fotonummer **F 08961045 C**
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof: Ansicht Durchfahrtgebäude und westliches Wohnhaus



Fotonummer **F 08961045 D**
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof: Ansicht Durchfahrtgebäude und östliche Scheune



Fotonummer **F 08961045 E**
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof: nördliche Giebel- und Hofseite der östlichen Scheune

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

