

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961046
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Penig, Stadt
Anschrift Tauschaer Straße 124
Gem. * Fl-stck. * Flur Tauscha * 91/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; kleiner Bauernhof mit Fachwerk-Wohnstallhaus mit Andreaskreuzen, Seltenheitswert, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. Hälfte 17. Jh. (Wohnstallhaus); um 1800 (Seitengebäude); 18. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 08961046 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südgiebel und westliche Längsseite des westlichen Wohnhauses des Vierseithofes



Fotonummer **F 08961046 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofansicht von Westen




Fotonummer **F 08961046 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofansicht von Norden



Fotonummer **F 08961046 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südliches Seitengebäude des Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

