Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08961046
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Penig, Stadt
Anschrift	Tauschaer Straße 124
Gem. * Fl-stck. * Flur	Tauscha * 91/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; kleiner Bauernhof mit Fachwerk-Wohnstallhaus mit Andreaskreuzen, Seltenheitswert, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	2. Hälfte 17. Jh. (Wohnstallhaus); um 1800 (Seitengebäude); 18. Jh. (Scheune)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 08961046 A**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Südgiebel und westliche Längsseite des westlichen Wohnhauses des Vierseithofes



Fotonummer	**F 08961046 B**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofansicht von Westen




Fotonummer	**F 08961046 C**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofansicht von Norden



Fotonummer	**F 08961046 D**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Südliches Seitengebäude des Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.