

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08961052  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Penig, Stadt  
**Anschrift** Dittmannsdorfer Straße 99  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Dittmannsdorf \* 19/1

### Kurzcharakteristik

Nordöstliche Scheune eines Vierseithofes; regionaltypische Fachwerk-Scheune, heimatgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1800 (Scheune)


**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **F 08961052 A**  
**Aufnahmejahr** 2016  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Nordöstliche Scheune eines Vierseithofes



**Fotonummer** **F 08961052 B**  
**Aufnahmejahr** 2016  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Nordöstliche Scheune eines Vierseithofes



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

