

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961052
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Penig, Stadt
Anschrift Dittmannsdorfer Straße 99
Gem. * Fl-stck. * Flur Dittmannsdorf * 19/1

Kurzcharakteristik

Nordöstliche Scheune eines Vierseithofes; regionaltypische Fachwerk-Scheune, heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1800 (Scheune)


Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 08961052 A**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Nordöstliche Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **F 08961052 B**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Nordöstliche Scheune eines Vierseithofes



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

