

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961055
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Penig, Stadt
Anschrift Am Berg 12
Gem. * Fl-stck. * Flur Arnsdorf * 68/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, nördliches Seitengebäude und östliche Scheune eines Vierseithofes, mit Einfriedung; stattliches, villenartiges Wohnhaus mit Reformstilelementen aus der Zeit um 1910, bemerkenswerte Hofanlage, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1910 (Wohnhaus); bez. 1904 (Seitengebäude); bez. 1904 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LVIII/22/22
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LVIII/22/23
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LVIII/22/24
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LVIII/22/25
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LVIII/22/26
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer F 08961055 A
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof: Ansicht von Südwesten



Fotonummer F 08961055 B
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof: Ansicht von Nordwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08961055 C
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: Ansicht von Nordwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961055 F
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: Teilansicht villenartiges Wohnhaus mit Einfriedung und Zufahrt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

