Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08961055
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Penig, Stadt
Anschrift	Am Berg 12
Gem. * Fl-stck. * Flur	Arnsdorf * 68/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, nördliches Seitengebäude und östliche Scheune eines Vierseithofes, mit Einfriedung; stattliches, villenartiges Wohnhaus mit Reformstilelementen aus der Zeit um 1910, bemerkenswerte Hofanlage, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	bez. 1910 (Wohnhaus); bez. 1904 (Seitengebäude); bez. 1904 (Scheune)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LVIII/22/22**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**LVIII/22/23**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**LVIII/22/24**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**LVIII/22/25**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**LVIII/22/26**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 08961055 A**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Vierseithof: Ansicht von Südwesten



Fotonummer	**F 08961055 B**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Vierseithof: Ansicht von Nordwesten




Fotonummer	**F 08961055 C**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Vierseithof: Ansicht von Nordwesten



Fotonummer	**F 08961055 F**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Vierseithof: Teilansicht villenartiges Wohnhaus mit Einfriedung und Zufahrt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.