

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961061
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Penig, Stadt
Anschrift Am Feuerwehrdepot 8
Gem. * Fl-stck. * Flur Arnsdorf * 57/7

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torbogen eines Vierseithofes; regionaltypischer Bauernhof mit älterem Wohnstallhaus in Fachwerk-Bauweise, Seltenheitswert, baugeschichtlich und hausgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Kern 18. Jh. (Wohnstallhaus); 18. Jh. (Seitengebäude); 18. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LVIII/22/35
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LVIII/22/36
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer F 08961061 A
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof: südliche Längsseite der Scheune und Giebelseite des östlichen Seitengebäudes




Fotonummer F 08961061 C
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Viersithof: östliche Giebelseite der Scheune und Längsseite des östlichen Seitengebäudes



Fotonummer F 08961061 F
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof: winklig zueinander stehende Giebel von Wohnstallhaus (Nr. 5) und westlichem Seitengebäude (Nr. 7, 8)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

