Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961061

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Penig, Stadt

Anschrift Am Feuerwehrdepot 8

Gem. * Fl-stck. * Flur Arnsdorf * 57/7

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torbogen eines Vierseithofes; regionaltypischer Bauernhof mit älterem Wohnstallhaus in Fachwerk-Bauweise, Seltenheitswert, baugeschichtlich und hausgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Kern 18. Jh. (Wohnstallhaus); 18. Jh. (Seitengebäude); 18. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LVIII/22/35**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LVIII/22/36**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08961061 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof: südliche Längsseite der Scheune und Giebelseite des östlichen Seitengebäudes




Fotonummer **F 08961061 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Viersithof: östliche Giebelseite der Scheune und Längsseite des östlichen Seitengebäudes



Fotonummer **F 08961061 F**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof: winklig zueinander stehende Giebel von Wohnstallhaus (Nr. 5) und westlichem Seitengebäude (Nr. 7, 8)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.