

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961063
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Penig, Stadt
Anschrift Am Dorfbach 9
Gem. * Fl-stck. * Flur Arnsdorf * 205/16

Kurzcharakteristik

Südöstliches Seitengebäude eines Dreiseithofes; seltene Fachwerk-Konstruktion eines bemerkenswerten Wirtschaftsgebäudes mit straßenbildprägender Wirkung, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. Hälfte 18. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LVIII/23/6
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LVIII/23/7
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer F 08961063 A
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Stattliches Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer F 08961063 B
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Stattliches Seitengebäude eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

