

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961082
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Penig, Stadt
Anschrift Rochsburger Straße 11
Gem. * Fl-stck. * Flur Arnsdorf * 45

Kurzcharakteristik

Östliches und südliches Seitengebäude, nördliche Scheune und Torbogen eines Vierseithofes; regionaltypische Hofanlage, alle drei Gebäude in Fachwerkbauweise, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude); Anfang 19. Jh. (Scheune); bez. 1854 (Torbogen)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LVIII/23/8

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LVIII/23/9

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LVIII/23/10

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08961082 A

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Torbogen und Pforte der südlichen Zufahrt eines Vierseithofes



Fotonummer F 08961082 B

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südliches Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer F 08961082 C


Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Östliches Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer F 08961082 D

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite der nördlichen Scheune sowie Torbogen der nördlichen Zufahrt eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

