Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961087

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Penig, Stadt

Anschrift - -

Gem. * Fl-stck. * Flur Arnsdorf * 51/3

Kurzcharakteristik

Brunnen; auf Feldflur gelegener Brunnen mit aus Feldsteinen gemauerter Abdeckung, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 19. Jh. (Brunnen)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXII/54/16**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Matthes, Michael
Beschreibung Bruchstein-Brunnen auf Feldflur.



Fotonummer **F 08961087 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bruchstein-Brunnen auf Feldflur.



Fotonummer **F 08961087 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bruchstein-Brunnen auf Feldflur.

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.