

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08961087  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Penig, Stadt  
**Anschrift** - -  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Arnsdorf \* 51/3

### Kurzcharakteristik

Brunnen; auf Feldflur gelegener Brunnen mit aus Feldsteinen gemauerter Abdeckung, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 19. Jh. (Brunnen)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **LXII/54/16**  
**Aufnahmejahr** 1997  
**Fotograf** Matthes, Michael  
**Beschreibung** Bruchstein-Brunnen auf Feldflur.




**Fotonummer** **F 08961087 A**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Bruchstein-Brunnen auf Feldflur.



**Fotonummer** **F 08961087 B**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Bruchstein-Brunnen auf Feldflur.

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

