

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961221
Kreis Görlitz
Gemeinde Kottmar
Anschrift Obercunnersdorfer Straße 2
Gem. * Fl-stck. * Flur Kottmarsdorf * 91a

Kurzcharakteristik

Wohnhaus; Obergeschoss und Giebel Fachwerk, alter Baukörper in der Konstruktion erhalten, baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Zweigeschossiges Wohnhaus mit Satteldach aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Unter der Dachanschiebung findet sich rückseitig ein komplett erneuerter und durch eine Garage zusätzlich erweiterter Wirtschaftsteil. Das Erdgeschoss des Hauses ist massiv mit schlichten Granitfenstergewänden ausgeführt, der Eingangstür ist ein stark durchfenstertes Eingangshäuschen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts vorgelagert. Im Obergeschoss ist das Fachwerk mit großformatigen Asbestschieferplatten verkleidet, der Giebel verbrettert. Während im Obergeschoss die originale Befensterung (vierteilige Kastenfenster) erhalten ist, wurden im Erdgeschoss moderne, sprossenlose Kunststofffenster eingesetzt. Im Zuge von Sanierungsarbeiten wurde die ursprüngliche Schieferdeckung des Daches inzwischen durch rot glasierte Dachpfannen ersetzt.

Das Haus ist trotz Veränderungen in seiner historischen Struktur und Konstruktion gut ablesar erhalten und baugeschichtlich von Bedeutung.


Datierung 2. Hälfte 19. Jh. (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 08961221 A
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Wohnhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

