

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08961222
<b>Kreis</b>	Görlitz
<b>Gemeinde</b>	Kottmar
<b>Anschrift</b>	Obercunnersdorfer Straße 1
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Kottmarsdorf * 92/1
<b>Bauwerksname</b>	Pfarrhaus

**Kurzcharakteristik**

Pfarrhaus (als Wohnstallhaus); Obergeschoss Fachwerk verschiefert, Bestandteil der zentralen Ortsstruktur, von baugeschichtlicher und ortshistorischer Relevanz

**Denkmaltext**

Breitgelagertes, zweigeschossiges, traufständiges Wohnstallhaus mit Krüppelwalmdach aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das als Pfarrhaus genutzt wird. Im massiven Erdgeschoss sind die Fenster- und Türgewände regionaltypisch aus Granit gefertigt, die liegend rechteckigen Stallfenster mit schmiedeeisernen Gittern versehen. Das Fachwerkobergeschoss sowie die Giebel sind komplett verschiefert, an den Traufseiten ist der originale altdeutsche Behang erhalten. Bei früheren Modernisierungsmaßnahmen eingebrachte Einscheibenfenster wurden inzwischen teilweise durch gesprossene (vier-/sechsteilig) Kastenfenster nach historischem Vorbild ausgetauscht. Die klassizistische Doppelflügelhaustür mit ihren beidseitig angebrachten Knäufen wurde im Zuge der Sanierungsarbeiten 2003 analog dem Bestand erneuert. Das Dach ist mit Falzziegeln gedeckt, an der Grundstückseinfriedung haben sich die regionaltypischen Granitsäulen erhalten.


Aufgrund seiner Nutzung als Pfarramt ist das Haus von ortsgeschichtlicher Bedeutung für Kottmarsdorf. Ihm kommt durch sein weitgehend original überliefertes Aussehen zugleich ein baugeschichtliches Erhaltungsinteresse zu.

<b>Datierung</b>	1. Hälfte 19. Jh. (Pfarrhaus)
<b>Ausweisungsstelle</b>	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 08961222 A</b>
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Pfarrhaus (als Wohnstallhaus)

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

