

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961230
Kreis Görlitz
Gemeinde Kottmar
Anschrift Dorfstraße 74
Gem. * Fl-stck. * Flur Kottmarsdorf * 12/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Scheune eines Bauernhofes sowie Handschwengelpumpe; Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk, verbretterte Fachwerkscheune, ein in Struktur und Aussehen gut erhaltener Zweiseithof, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Zweigeschossiges, giebelständiges Wohnhaus sowie traufständige Fachwerkscheune eines Zweiseithofes aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Das Wohnstallhaus verfügt über ein biberschwanzgedecktes Krüppelwalmdach mit Hecht und ist im Erdgeschoss komplett massiv in Ziegelmauerwerk ausgeführt. Von der ornamentalen Verschieferung (Spitzwinkelschablone) ist seit der Sanierung im Jahr 2003 nichts mehr erhalten. Sämtliche Fenster, die mit einem schlichten Rollwerk mittig bekrönt sind, sowie die Haustür sind denkmalgerecht überholt bzw. nachgebaut worden. Der ehemalige Rinderstall ist durch eine separate Tür von außen erschlossen. Auch die Fachwerkscheune ist komplett saniert und seitdem (2010) mit einer regionaltypischen Holzverschalung mit Deckleisten versehen. Eine alte Esche prägt das Hofbild ganz entscheidend.

Der Zweiseithof ist in seiner Struktur und Originalsubstanz gut überkommen und deshalb bau- und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung.


Datierung 2. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



| | |
|-------------------|---|
| Fotonummer | F 08961230 A |
| Aufnahmejahr | 2014 |
| Fotograf | Kemna, Claudia |
| Beschreibung | Wohnstallhaus und Scheune eines Bauernhofes |

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

