

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08961234  
**Kreis** Görlitz  
**Gemeinde** Kottmar  
**Anschrift** Dorfstraße 59  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Kottmarsdorf \* 42/12

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus eines Bauernhofes; Obergeschoss Fachwerk verkleidet, ursprüngliche Konstruktion, baugeschichtlich von Bedeutung

### Denkmaltext

Wohnhaus eines Dreiseithofes mit steilem Satteldach aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Im massiven Erdgeschoss wurden wohl in den 1980er Jahren die ursprünglichen Fensteröffnungen zu großformatigen, liegenden Fenstern mit Jalousiekästen aufgeweitet. Das Fachwerkobergeschoss ist auf Stoß verbrettert, auch hier fanden Veränderungen durch den Einbau von Kunststofffenstern mit Sprossenkreuz statt. In diesem Zusammenhang wurde die alte Fensterrahmung mit ihren kleinen Dreiecksverdachungen entfernt. Die ungewöhnlich steile Neigung des Daches sowie der durch Aufschieblinge bedingte Knick im Traufbereich legen eine Erbauung vor 1800 nahe. Im Zuge der Neueindeckung des Daches mit Biberschwanzziegeln wurden drei Dachflächenfenster eingebracht.

Trotz einiger Veränderungen, vor allem im Bereich der Erdgeschoßfenster, ist das Haus in seiner Konstruktion ablesbar erhalten. Es ist weitaus älter als die umgebende Bebauung und damit von baugeschichtlichem Wert.


**Datierung** 2. Hälfte 18. Jh. (Bauernhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 08961234 A</b>
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Wohnhaus eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

