

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 08961244  
**Kreis** Görlitz  
**Gemeinde** Kottmar  
**Anschrift** Löbauer Straße 33  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Kottmarsdorf \* 837

**Kurzcharakteristik**

Wohnhaus, Scheune und Seitengebäude eines Dreiseithofes; Wohnhaus Obergeschoss Fachwerk verschiefert, Wirtschaftsgebäude in Holzbauweise, ein in Aussehen und Struktur gut erhaltener Bauernhof, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

**Denkmaltext**

Bauernhof mit zweigeschossigem Wohnhaus auf T-Grundriss, Seitengebäude und Holzscheune aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Das Wohnhaus steht traufständig zur Straße an exponierter Stelle am Ortseingang. Sein massives Erdgeschoss ist verputzt, das Fachwerkobergeschoss schieferverkleidet (Traufseite – Waben, Giebel – Spitzwinkel) und das Krüppelwalmdach mit Falzziegeln gedeckt. Alle Fenstergrößen sind original, im Erdgeschoss jedoch durch sprossenlose Kunststoffenster mit Jalousiekästen im Erscheinungsbild verändert. Die Obergeschossfenster haben eine kleine Dreiecksverdachung und sind teilweise noch einfachverglast und sechsteilig, teilweise durch Holzfenster mit Mittelsprosse ersetzt worden. Die biberschwanzgedeckten Nebengebäude schließen den Hof nach allen Seiten, charakteristisch ist die Linde vor dem Wohnhaus.

Der Bauernhof ist in Aussehen und Struktur in hohem Maße original erhalten und bau- und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung.

**Datierung** um 1850 (Bauernhaus)


**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer**  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung

**F 08961244 A**  
 2014  
 Dyck, Konstanze  
 Wohnhaus, Scheune und Seitengebäude eines Dreiseithofes

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

