

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961246
Kreis Görlitz
Gemeinde Kottmar
Anschrift Löbauer Straße 20
Gem. * Fl-stck. * Flur Kottmarsdorf * 108/2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines Bauernhofes; Fachwerk-Obergeschoss verschiefert, hochgradig im ursprünglichen Aussehen erhalten, straßenbildprägendes Fachwerkhaus, baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Zweigeschossiges Wohnstallhaus eines Bauernhofes mit Krüppelwalmdach an exponierte Stelle in der Ortslage Kottmarsdorf aus dem frühen 19. Jahrhundert. Das Haus ist hochgradig in seinem ursprünglichen Aussehen erhalten – über dem massiven, verputzten Erdgeschoss (Fenster und Türen sind in Granitgewänden eingefasst) ist das Fachwerk des Obergeschosses einfarbig mit einem Wabenschieferbehang verkleidet, der westliche Hausteil ist teilweise komplett massiv (nachträgliche Veränderung, Ziegelmauerwerk) ausgeführt. Sämtliche Fenster sind original erhalten: Dabei sind die sechsteiligen Einfachfenster des Erdgeschosses mit zusätzlichen Wintervorsatzfenstern ausgestattet. Im Erdgeschoss sitzen die sechsteiligen Fenster in schlichten Granitgewänden und sind mit Wintervorsatzfenstern ausgestattet, im Obergeschoss sind es sechsteilige, zweiflügelige Einfachfenster mit leicht geohrtem Fensterrahmen und einer kleinen Dreiecksverdachung mit Medaillon. Der Türstock aus Granit ist schlicht, am Gesims leicht profiliert und trägt die Zahl „49“, das Stalltürgewände ist völlig schmucklos. Die den Eingang flankierenden Flurfenster sowie die Stallfenster sind vergittert. Das Gebäude ist zur Hälfte unterkellert, die Dachdeckung mit Siedlerfalzziegeln ist regionaltypisch für die Oberlausitz und stammt wohl aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auf dem Gelände ist noch die satteldachgedeckte Durchfahrtscheune erhalten.

Aufgrund seines hochgradig ursprünglichen Erhaltungszustandes und seiner straßenbildprägenden Lage ist das Haus von großer baugeschichtlicher Bedeutung.


Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 08961246 A
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Wohnstallhaus eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

