

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08961252
Kreis	Görlitz
Gemeinde	Kottmar
Anschrift	Ebersbacher Straße 29
Gem. * Fl-stck. * Flur	Kottmarsdorf * 153c

Kurzcharakteristik

Wohnhaus (Umgebände); Obergeschoss Fachwerk verkleidet, gut im Aussehen erhaltenes Beispiel der späten Holzbauweise, baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Zweigeschossiges Umgebäudehaus eines Dreiseithofes mit Krüppelwalmdach aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein ehemaliges Doppelstubenumgebäudehaus. Die östlich des massiven, verputzten Flurteiles gelegene 3/3-jochige, verschalte Blockstube ist erhalten. Auf der Westseite wurde die Blockstube wohl Anfang des 20. Jahrhunderts durch massives Klinkermauerwerk ersetzt. Es ist zu vermuten, dass die Klinkerfassade nur vorgestellt und die Holzstube erhalten ist, wie Lüftungslöcher oberhalb der Granitschwelle nahelegen. Eine derartige Gestaltung mit Klinkern (die Fenstergewände sind mit gelben Klinkern farblich hervorgehoben) ist in der Region ungewöhnlich und selten. Die Nordwestecke des Gebäudes ist in Granitbruchstein ausgeführt. Auf der Nordseite ist das Dach tief heruntergezogen und überdeckt den massiven Stallteil aus Granitbruchstein. Das Fachwerkobergeschoss ist traufseitig stark durchfenstert und mit dunkel gefasstem Wellblech verkleidet. Ursprünglich war es vermutlich komplett verschiefert, Reste davon sind in den Giebeln erhalten. Eine Hechtgaube belichtet das biberschwanzgedeckte Krüppelwalmdach, an dem sich Reste der aufwändig geschmiedeten Blitzableiter erhalten haben. Die originalen Kastenfenster sind durch Kunststoffenster mit Sprossenkreuz ersetzt worden.

Das Granitportal der Satteldachscheune ist mit der Jahreszahl „1833“ datiert.

Das Wohnhaus ist ein gut im Aussehen erhaltenes Beispiel eines Umgebäudehauses aus dem 19. Jahrhundert und ist durch seine außergewöhnliche Gestaltung mit Klinkern von besonderem baugeschichtlichem Wert für die Oberlausitzer Hauslandschaft.


Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 08961252 A
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Dyck, Konstanze
Beschreibung	Wohnhaus (Umgebände)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

