

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08961688  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Lichtenau  
**Anschrift** Krumbacher Straße 23  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Ottendorf \* 10/5

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; in ihrer Struktur geschlossen erhaltene Hofanlage in Fachwerkbauweise, baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

**Datierung** Türsturz bez. 1844, Kern Ende 18. Jh. (Wohnstallhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXII/54/32  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXII/54/33  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** F 08961688 A  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Vierseithof, Ansicht von Südosten vom Zugang



**Fotonummer** F 08961688 B  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Östliche Längsseite des Fachwerk-Wohnstallhauses des Vierseithofes



**Fotonummer** F 08961688 C  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Südliches Seitengebäude des Vierseithofes

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

