

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961695
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Lichtenau
Anschrift Unterer Grenzweg 18
Gem. * Fl-stck. * Flur Ottendorf * 218/2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes; beide Gebäude in Fachwerkbauweise, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Türsturz bez. 1838 (Wohnstallhaus); Anfang 19. Jh. (Stallscheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXII/55/8
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXII/55/9
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08961695 A
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Fachwerk-Wohnstallhaus und Stallscheune eines Dreiseithofes, Ansicht von der Zufahrt



Fotonummer F 08961695 B
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Stallscheune




Fotonummer F 08961695 C
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Fachwerk-Wohnstallhaus, Ansicht mit östlicher Giebelseite



Fotonummer F 08961695 D
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Fachwerk-Wohnstallhaus und Stallscheune eines Dreiseithofes, Ansicht in Straßenlage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

