

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08961695  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Lichtenau  
**Anschrift** Unterer Grenzweg 18  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Ottendorf \* 218/2

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes; beide Gebäude in Fachwerkbauweise, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** Türsturz bez. 1838 (Wohnstallhaus); Anfang 19. Jh. (Stallscheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXII/55/8  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXII/55/9  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** F 08961695 A  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Fachwerk-Wohnstallhaus und Stallscheune eines Dreiseithofes, Ansicht von der Zufahrt



**Fotonummer** F 08961695 B  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Stallscheune




**Fotonummer** F 08961695 C  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Fachwerk-Wohnstallhaus, Ansicht mit östlicher Giebelseite



**Fotonummer** F 08961695 D  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Fachwerk-Wohnstallhaus und Stallscheune eines Dreiseithofes, Ansicht in Straßenlage

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

