Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961712

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Lichtenau

Anschrift Sandweg -

Gem. * Fl-stck. * Flur Ottendorf * 294/6

Kurzcharakteristik

Straßenbrücke über den Krumbach; einbogige Brücke aus Schiefer, baugeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1881 (Straßenbrücke)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXII/56/1**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer **F 08961712 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Rundbogenbrücke (Schiefer) über den Krumbach (=Ottendorfer Bach), westliche Seite von der Straße gesehen



Fotonummer **F 08961712 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Rundbogenbrücke (Schiefer) über den Krumbach (=Ottendorfer Bach), östliche Seite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.